

### 3.0基站产品测试 - 错误 #5232

[3.0产品测试] 网管上修改TTI=1参数后重建小区，出现了du挂死

2026-04-30 10:54 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2026-04-30
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
<b>描述</b>			
测试版本：Rel_3.2.1_Pre2T2版本（0428大包）			
问题描述：修改TTI=1参数后重建小区，出现了du挂死问题，			

#### 文件

20260430-105235.jpg	615 KB	2026-04-30	黄毅
core.WORKER_0_2.rar	47 MB	2026-04-30	黄毅