

# 基站横联 - 错误 #5236

## 静动态时隙(相比动态时隙)差10db

2026-05-06 09:46 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2026-05-06
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	张倩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录


#1 - 2026-05-08 14:18 - 高峰


- 主题从静动态时隙差10db 变更为静动态时隙(相比动态时隙)差10db

#2 - 2026-05-09 09:51 - 张倩

- 文件img\_v3\_0211g\_905e98ed-fe1c-4844-bf7a-a44202daa07g.png 已添加

- 文件img\_v3\_0211g\_8edb81fa-a7a1-47e4-b5f1-27677df12ddg.png 已添加





采样发现两天线信号功率不平衡，采的这组数有10dB左右，用1port解snr183，用2port解snr155，目前怀疑是天线功率不平衡导致

#### 文件

img_v3_0211g_905e98ed-fe1c-4844-bf7a-a44202daa07g.png	59.8 KB	2026-05-09	张倩
img_v3_0211g_8edb81fa-a7a1-47e4-b5f1-27677df12ddg.png	55.3 KB	2026-05-09	张倩