

B5G_UE - 错误 #5248


B5G DD口 T07__Alpha21版本uu+dd半脱网，ue2启动成功后需手动添加路由才能ping核心网

2026-05-08 15:43 - 韩钰

状态:	已关闭	开始日期:	2026-05-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	游起君	%完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

B5G DD口 T07__Alpha21版本uu+dd半脱网，ue2启动成功后需手动添加路由才能ping核心网



```
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri May 8 06:30:11 2026 from 192.168.2.236
root@driver:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.80.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 ue_dd

root@driver:~# route add default dev ue_dd
root@driver:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 0 0 0 ue_dd
0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.80.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 ue_dd

root@driver:~#
Socket error Event: 32 Error: 10053.
Connection closing...Socket close.
```

历史记录

#1 - 2026-05-09 08:27 - 李常

- 状态从新建变更为进行中
- 指派给从李常变更为游起君

#2 - 2026-05-09 09:27 - 游起君

- 文件20260509-092553.jpg已添加
- 状态从进行中变更为审视

这不是问题，是测试版本与正式版本的区别，正式版本在编译版本时需要打开SYS_ROUTE

```
1.SYS_ROUTE
#CFLAGS += -DSYS_ROUTE
#CFLAGS += -DSYS_ROUTE_TEST
```

#3 - 2026-05-09 09:27 - 游起君

- 指派给从游起君变更为李常

#4 - 2026-05-09 10:24 - 游起君

在/opt/evb_boot.sh中

去掉

```
route add default gw 192.168.2.1 dev eth0
```

#5 - 2026-05-09 10:26 - 李常
- 状态从 审视 变更为 转测试
- 指派给从 李常 变更为 周磊

#6 - 2026-05-09 10:28 - 李常
这样修改应是可以的。

#7 - 2026-05-09 15:55 - 周磊
- 状态从 转测试 变更为 已解决

#8 - 2026-05-09 15:56 - 李常
- 状态从 已解决 变更为 已关闭
- 指派给从 周磊 变更为 游起君

经过研测验证测试，方法可行。关闭。

文件

da2ce2b2-a719-44e3-8736-599c1608fea6.png	26.5 KB	2026-05-08	韩钰
20260509-092553.jpg	28.2 KB	2026-05-09	游起君