

B5G_UE - 错误 #5249

【B5g_ue】V0.0.1_T07__Alpha21uu+dd半脱网,上下行ping过程中, UU终端core dump

2026-05-08 15:48 - 周磊


状态:	进行中	开始日期:	2026-05-08
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	b jz	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

【B5g_ue】V0.0.1_T07__Alpha21,上下行ping过程中, 90 core dump

测试环境: 基站30+UU终端90+DD终端98

问题描述: V0.0.1_T07__Alpha21,上下行ping过程中, 90 core dump



目前修改log等级, 待复现

相关的问题:

重复 B5G_UE - 错误 #5122: B5G DD口 T07__Alpha18版本3终端链式单项灌包中触发c... 已关闭 2026-04-07

历史记录

#1 - 2026-05-08 16:07 - 周磊

- 主题从【B5g_ue】V0.0.1_T07__Alpha21,上下行ping过程中, 90 core dump 变更为【B5g_ue】V0.0.1_T07__Alpha21uu+dd半脱网,上下行ping过程中, UU终端core dump

#2 - 2026-05-09 08:24 - 李常

- 状态从新建变更为进行中

修改log打印的等级, 减少一下log的输出再试试。

#3 - 2026-05-11 10:06 - b jz

- 重复 错误 #5122: B5G DD口 T07__Alpha18版本3终端链式单项灌包中触发coredump 已添加

#4 - 2026-05-15 11:21 - 李常

PDCP模块发生dump, 老包已出了个加log的小版本, 周磊复测后未复现。

#5 - 2026-05-15 12:13 - 李常

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

#6 - 2026-05-22 17:02 - 李常

- 状态从 已关闭 变更为 进行中

#7 - 2026-05-22 17:03 - 李常

之前的类似问题#5122关闭，用这个单来跟踪这个问题。

文件

20260508-154707.jpg

901 KB

2026-05-08

周磊