

### 3.0基站产品测试 - 错误 #5252

#### 3.2.2版本，磁盘监控根目录上报告警优化

2026-05-09 14:27 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2026-05-09
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	BaseService	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		
<b>描述</b>			
3.2.2版本，磁盘监控根目录上报告警优化			

#### 历史记录

#1 - 2026-05-14 10:38 - 宋承立

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-05-14 10:44 - 宋承立

- 状态从进行中变更为审视

- 指派给从宋承立变更为杨杨乐

#### 【问题原因】

3.2.2新版本的磁盘划分有变动，根目录空间变为973M。配置的监控门槛是小于4G，所以一直触发

#### 【修改方案】

更改配置，后续新版本不再监控根目录

#### 【回归方法和注意事项】

已合入3.2.2\_Pre1T3

重启后无根分区磁盘告警可关单

#3 - 2026-05-14 10:48 - 杨杨乐

- 状态从审视变更为转测试

- 指派给从杨杨乐变更为杨凯

#4 - 2026-05-18 11:53 - 杨凯

- 状态从转测试变更为已解决

baseservice 103 Rel\_3.2.2\_Pre1T3 2026-05-14T10:17:38 Rel\_3.2.2\_Pre1T3

重启基站后，该版本未发现根目录磁盘不足告警

#### 文件

根目录.jpg	34.6 KB	2026-05-09	杨凯
---------	---------	------------	----