

### 3.0基站产品测试 - 错误 #5258

#### 基站3.2.2版本，新增指标4项未上报

2026-05-11 17:49 - 杨凯

状态:	新建	开始日期:	2026-05-11
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		

**描述**

备注：

```
INSERT INTO `PMIndicators` VALUES (101,'REL_3.2.2','dl-res-rate','DOWNLINK_RB_UTILIZATION',0,0,'1,1','220,0,0);
INSERT INTO `PMIndicators` VALUES (101,'REL_3.2.2','ul-res-rat','UPLINK_RB_UTILIZATION',0,0,'1,1','220,0,0);
INSERT INTO `PMIndicators` VALUES (101,'REL_3.2.2','dl-sch-rank','DOWNLINK_SCHEDULING_FLOW_COUNT',0,0,'1,1','220,0,0);
INSERT INTO `PMIndicators` VALUES (101,'REL_3.2.2','ul-sch-rank','UPLINK_SCHEDULING_FLOW_COUNT',0,0,'1,1','220,0,0);
DU版本：322——0428大包版本
```