

产品3.0平台 - 功能 #5306

3.0基站产品整机射频高危告警：反射功率告警；

2026-05-19 17:32 - 申江欣

状态:	新建	开始日期:	2026-05-19
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

功能目标：功放反射功率高于反射上限产生告警及软件自动化处理告警；

解决方案：

- 1.若反射功率过大告警同时伴随有输出功率过大的告警，则按照过功率告警进行处理，处理后再次检测，告警若消失，即认为该异常得到解决；
- 2.若未检测到输出功率过大告警，则说明天线没安装好或者损坏，需要直接执行“小区去激活”操作，并持续上报至agent，高亮该操作记录，提示操作人员按规进行检查操作。