

## B5G\_UE - 错误 #5321

错误 # 5301 (进行中): 终端增加清第二根天线后, 会导致发msg3时基站crc报错

终端增加清第二根天线后, 会导致发msg3时基站crc报错 -- 先做规避方案: msg3的下一个slot不去清发送buffer

2026-05-22 15:29 - 李常

状态:	审视	开始日期:	2026-05-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	朱荣涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2026-05-22 15:30 - 李常

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-05-25 16:41 - 任征

- 状态从进行中变更为审视

- 指派给从任征变更为朱荣涛

代码已合入 bugfixed\_20260123