

## 网管产品 - 功能 #5328

云智自研板卡：EVMT2/4\_V1.0、EVMT4\_V2.0板卡，单板state（整机Link）状态灯定义、控制及含义更新；

2026-05-25 17:31 - 申江欣

状态:	转测试	开始日期:	2026-05-25
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
Link：仅指示TMAC接口光强度是否正常，从而指示TMAC链路工作是否正常； 适用产品： 适用于EVMT4_V1.0/V2.0板卡，及5G TDD CMB一体化基站V1.0/V2.0整机产品，			
<b>状态及含义：</b> 常亮：TMAC接口光强度正常，链路工作正常； 常灭：TMAC接口光强度异常，链路断联，需要人工检查链路情况；			
<b>非正常现象：</b> 时亮时灭：TMAC接口光强度异常，可能处于临界值，链路工作时而正常，时而异常，该状态非软件主动控制，需要人工检查链路情况；			

### 历史记录

#1 - 2026-05-25 17:36 - 钱伯宁

- 状态从新建变更为进行中

已完成编码，待自测验证

#2 - 2026-05-26 10:50 - 钱伯宁

- 文件 20260526-104920.jpg 已添加

自验证成功，待合入3.2.2\_Pre1T4版本测试回归



亮着呢



你帮我拍个照片，然后再把光纤拔掉 🤖



10:47



钱伯宁

光纤拔了就没了

#3 - 2026-05-26 10:51 - 钱伯宁

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 钱伯宁 变更为 王旭初

### 文件

20260526-104920.jpg

122 KB

2026-05-26

钱伯宁