

3.0基站产品测试 - 错误 #5366

[3.0产品测试] 多次修改基站参数重建小区后，出现了du挂死

2026-06-03 14:58 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2026-06-03
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
测试版本：Rel_3.2.1_Pre3T2			
问题描述：网管修改特殊子帧配比参数后，重建小区，重复操作几次后，出现了du挂死问题。			

文件

20260603-145713.jpg	599 KB	2026-06-03	黄毅
core.PHY_RECV.rar	37.8 MB	2026-06-03	黄毅