

B5G_UE - 错误 #5387

在终端整机定标测试中，UU口，直连下行RSRP比预算低4-8dB左右，空口下行RSRP比预算低10dB左右

2026-06-09 11:58 - 李常

状态:	进行中	开始日期:	2026-06-09
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	葛奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-06-09 11:59 - 李常

- 状态从 新建 变更为 进行中