

客户局点问题 - 错误 #5391

【Rel_3.2.1_Pre2T2济南外场】正维5.8整机修改射频通道为全打开无效

2026-06-10 19:26 - 张开科

状态:	新建	开始日期:	2026-06-10
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1, 基站初始是通道全打开 2, 网管打开1,3通道, 重启基站 3, 查询通道, 1,3打开 4, 网管打开全部通道, 重启基站 5, 查询通道, 还是只有1,3打开, 按照预期应该是4路通道都打开			