

基站横联 - 错误 #5411

车上时标格式兼容性问题，导致tfu未正确解到tod同步状态信息

2026-06-16 18:34 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2026-06-16
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-06-16 18:44 - 高峰

车上正式格式如下：

```
$BDRMC,093739.00,A,2919.8614160,N,10444.9944938,$BD0R1,093739.20,0,,,,,*49
```

上海时钟服务器格式（NMEA 0183协议标准）如下：

```
$GPRMC,020751.147,A,3413.4754,N,10852.8330,E,0.42,67.92,251213,,,A*56\r\n
```

两者差异：

1. RMC格式有差异
2. 之前代码中基于GPGSA格式来判断锁定状态，车上正式格式没有此GSA消息