

3.0基站产品测试 - 错误 #5419

[3.0产品测试] 基站升级到2.0.3的OS版本后，网管上面不显示功放信息

2026-06-17 16:09 - 黄毅

状态:	已解决	开始日期:	2026-06-17
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		

描述
实验室一台军特5.8G整机，基站升级到2.0.3的OS版本后，网管上面不显示功放信息。之前的1.0.8版本是可以显示的，基站大包没有变换。

历史记录

#1 - 2026-06-17 17:06 - 李明新

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

删除 ramdisk_ready_ok ,就会以ttyS4 启动。

#2 - 2026-06-17 17:06 - 李明新

- 状态从 *进行中* 变更为 *反馈*

#3 - 2026-06-17 17:06 - 李明新

- 状态从 *反馈* 变更为 *审视*

#4 - 2026-06-17 17:06 - 李明新

- 状态从 *审视* 变更为 *已解决*

文件

20260617-160843.jpg

269 KB

2026-06-17

黄毅