

3.0基站产品测试 - 功能 #5422

重排序定时器在网管界面的配置值修改为下拉框选择模式

2026-06-18 15:11 - 席振斌

状态:	新建	开始日期:	2026-06-18
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	钱伯宁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	网管	目标解决问题版本:	Rel_3.3.1
发现问题版本:	Rel_3.2.2		

描述

【修改原因】

当前网管界面对此值没有做限制，可以随意配置，如果配置为不符合协议的值会导致终端无法接入基站

【修改值Xpath列表】

- 1、/gnb-cu-dulist:GNB-CU-DULIST/DU_LIST_0/CELL_CFG_0/QOS_CONFIG/QFI_CONFIG_0/PDCP_CONFIG_0/REORDERING_TIMER_MS
- 2、/gnb-cu-dulist:GNB-CU-DULIST/DU_LIST_0/CELL_CFG_0/QOS_CONFIG/QFI_CONFIG_1/PDCP_CONFIG_1/REORDERING_TIMER_MS
- 3、/gnb-cu-dulist:GNB-CU-DULIST/DU_LIST_0/CELL_CFG_0/QOS_CONFIG/QFI_CONFIG_2/PDCP_CONFIG_2/REORDERING_TIMER_MS
- 4、/gnb-cu-dulist:GNB-CU-DULIST/DU_LIST_0/CELL_CFG_0/QOS_CONFIG/QFI_CONFIG_2/PDCP_CONFIG_3/REORDERING_TIMER_MS
- 5、/gnb-cu-dulist:GNB-CU-DULIST/DU_LIST_0/CELL_CFG_0/QOS_CONFIG/QFI_CONFIG_2/PDCP_CONFIG_4/REORDERING_TIMER_MS
- 6、/gnb-cu-dulist:GNB-CU-DULIST/DU_LIST_0/CELL_CFG_0/QOS_CONFIG/QFI_CONFIG_2/PDCP_CONFIG_5/REORDERING_TIMER_MS
- 7、/gnb-cu-dulist:GNB-CU-DULIST/DU_LIST_0/CELL_CFG_0/QOS_CONFIG/QFI_CONFIG_2/PDCP_CONFIG_6/REORDERING_TIMER_MS
- 8、/gnb-cu-dulist:GNB-CU-DULIST/DU_LIST_0/CELL_CFG_0/QOS_CONFIG/QFI_CONFIG_2/PDCP_CONFIG_7/REORDERING_TIMER_MS
- 9、/gnb-cu-dulist:GNB-CU-DULIST/DU_LIST_0/CELL_CFG_0/QOS_CONFIG/QFI_CONFIG_2/PDCP_CONFIG_8/REORDERING_TIMER_MS
- 10、/gnb-cu-dulist:GNB-CU-DULIST/DU_LIST_0/CELL_CFG_0/QOS_CONFIG/QFI_CONFIG_2/PDCP_CONFIG_9/REORDERING_TIMER_MS

【符合协议的参数值】

0ms, 1ms, 2ms, 4ms, 5ms, 8ms, 10ms, 15ms, 20ms, 30ms, 40ms, 50ms, 60ms, 80ms, 100ms, 120ms, 140ms, 160ms, 180ms, 200ms, 220ms, 240ms, 260ms, 280ms, 300ms, 500ms, 750ms, 1000ms, 1250ms, 1500ms, 1750ms, 2000ms, 2250ms, 2500ms, 2750ms, 3000ms

【合入版本】

Rel_3.3.1

历史记录

#1 - 2026-06-18 15:14 - 钱伯宁

给出的为枚举值，去掉单位为真实值