

B5G_UE - 错误 #5440

终端WEB界面显示的时间为1970年

2026-06-24 18:17 - 王松

状态:	已关闭	开始日期:	2026-06-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	马自伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
终端版本：26 当前WEB界面获取的时间是3568的时间，需要获取4008的时间，导致显示的时间不准确；			

历史记录

#1 - 2026-06-25 16:59 - 李常

- 状态从新建变更为进行中
- 指派给从李常变更为游起君

#2 - 2026-06-25 18:03 - 李常

- 指派给从游起君变更为马自伟

#3 - 2026-06-26 15:55 - 马自伟

- 文件 基本信息时间更新.jpg 已添加

问题定位：
3568的板子，没有RTC硬件模块，无法存储时间信息，并且也是内网环境，无法进行联网对时而上报的时间，取得的是3568的时间；4008的及时报时，也是有延迟，并非实时

问题解决：
对3568进行与4008对时操作，保证3568的b5gms启动后，也就是开机自启后，能够保证3568和4008的时间一致

问题解决截图：
如截图

#4 - 2026-06-26 15:55 - 马自伟

- 指派给从马自伟变更为李常

#5 - 2026-06-26 18:54 - 李常

- 状态从进行中变更为审视

#6 - 2026-07-10 17:48 - 李常

- 状态从审视变更为已关闭
- 指派给从李常变更为马自伟

问题已解决，经过验证OK，网管界面已显示正常。

文件

基本信息时间更新.jpg	26.6 KB	2026-06-26	马自伟
--------------	---------	------------	-----