

基站横联 - 错误 #5448

【鼎桥】1PPS占空比太小，导致7045 时钟偶尔未锁定

2026-06-26 11:21 - 高峰

状态:	已解决	开始日期:	2026-06-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	高峰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-06-26 11:23 - 高峰

1PPS脉冲3ms 典格7045可以锁定
1PPS脉冲2ms 典格7045未锁定；

目前鼎桥输入的1PPS存在占空比太短的问题，会导致7045锁定困难；
按照中移动格式要求，1PPS 脉冲需要20~200ms

此问题单不属于4008问题，只作为信息留存。

#2 - 2026-06-26 11:24 - 高峰

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2026-06-26 11:24 - 高峰

- 主题 从 1PPS占空比太小，导致7045 时钟偶尔未锁定 变更为 【鼎桥】1PPS占空比太小，导致7045 时钟偶尔未锁定