

B5G_UE - 错误 #5471

B5G终端配置为UU+DD模式的终端和配置为纯DD口模式终端之间业务建立之后，ping包不连续；

2026-06-30 18:18 - 王 松

状态:	进行中	开始日期:	2026-06-30
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	王 艳芳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
【终端版本】：27版本			
【设备信息】：UE1和UE2			
【问题描述】：测试中将UE1配置为UU+DD模式，"irnSupport" : 2, "hHMode" : 2, UE2 配置为DD模式，"irnSupport" : 2, "hHMode" : 0, DD口业务建立之后，发现UE1和UE2之间很难ping通，丢包很严重，将UE2的 hHMode 修改为2			
之后，再重新测试，业务建立之后，ping包很正常，在10几毫秒；			
【建议】需要排查一下，为什么DD模式的终端和UU+DD模式终端之间业务不稳定；			

历史记录

#1 - 2026-06-30 18:38 - 李 常

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 李 常 变更为 王 艳芳
- 优先级 从 一般 变更为 低