

3.0基站产品测试 - 错误 #5485

[3.0产品测试]打开powerboosting开关，上行强制双流，会出现上行mcs掉0，速率很低

2026-07-03 15:21 - 黄毅

|                                             |           |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 状态:                                         | 审视        | 开始日期:     | 2026-07-03 |
| 优先级:                                        | 一般        | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                        | 周立伟       | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                         |           | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                       |           | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 问题归属:                                       | DU        | 目标解决问题版本: | Rel_3.2.1  |
| 发现问题版本:                                     | Rel_3.2.1 |           |            |
| 描述                                          |           |           |            |
| 问题：打开powerboosting开关，上行强制双流，会出现上行mcs掉0，速率很低 |           |           |            |
| 版本：Rel_3.2.1_Pre3T5                         |           |           |            |

历史记录

#1 - 2026-07-07 15:55 - 赵晓辉

- 状态从新建 变更为 进行中

在该测试环境下 默认配置的初始mcs为5 当前环境较差会连错之后就会走入powerboosting的判定内在判定内prb是受限的此时调度低阶mcs小prb误码比调度低阶mcs大prb误码高 且在存在误码的情况下 powerboosting的判定走不出去 导致没有办法调度更多的prb造成的恶性循环 刚才在环境上出了个小包 修改了powerboosting的走出条件，让其在有功率余量的时候不再受限。 该问题将会在3.2.1 3.2.2 3.3.1中全部刷新。

#2 - 2026-07-07 15:56 - 赵晓辉

- 状态从进行中 变更为 审视

- 指派给从赵晓辉 变更为 周立伟

文件

|                     |         |            |    |
|---------------------|---------|------------|----|
| 0703.rar            | 3.86 MB | 2026-07-03 | 黄毅 |
| 20260703-152037.jpg | 393 KB  | 2026-07-03 | 黄毅 |