

3.0基站产品测试 - 错误 #5488

【Rel\_3.2.1\_pre3t5】告警及后处理—工作温度告警，当前温度告警报告后，未触发逐级降功率等后处理

2026-07-06 10:38 - 张 开科

|                                                                         |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 状态:                                                                     | 新建        | 开始日期:     | 2026-07-06 |
| 优先级:                                                                    | 一般        | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                                    | 李 明新      | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                                     |           | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                   |           | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 问题归属:                                                                   | PHY       | 目标解决问题版本: | Rel_3.2.1  |
| 发现问题版本:                                                                 | Rel_3.2.1 |           |            |
| 描述                                                                      |           |           |            |
| 当前温度告警报告后，未触发逐级降功率等后处理                                                  |           |           |            |
| 1.降低3dB，输出功率降低一半，持续10min后，再次查询工作温度，若告警消失，则恢复输出功率；                       |           |           |            |
| 2.若告警未消失，则再次降低3dB发射功率，10min后，再次查询工作温度，反复执行该操作，3次操作以内，若告警消失，则自动逐级恢复输出功率； |           |           |            |
| 3.若执行3次操作后，告警未消失，则执行小区去激活操作，并持续上报至agent，高亮该操作记录，提示操作人员通过人工恢复。           |           |           |            |