

3.0基站产品测试 - 错误 #5490

3.2.1pre3T5版本，启动协议栈后网管有gps no lock告警，且告警不能自动消除

2026-07-06 11:09 - 程 鹏

状态:	新建	开始日期:	2026-07-06
优先级:	一般	计划完成日期:	2026-07-31
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			

文件

20260706-110859.jpg	533 KB	2026-07-06	程 鹏
---------------------	--------	------------	-----