

产品3.0平台 - 错误 #5495

4008+白盒子测试，开启GPS卡死问题

2026-07-06 16:21 - 陈晓盟

状态:	新建	开始日期:	2026-07-06
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、版本：phy cpri抓数版本06162007			
2、问题：执行testmac后启动DFE配置没问题；添加GPS后，执行testmac并执行tfu.out后卡死断链；log打印如下			
root@driver:~/3.0_BD_SL_25week/GNB# ./tfu.out			
[DEBUG] :Hello world from A72.			
[DEBUG]:entered gps testmode.			
[DEBUG]:set done!			
[DEBUG]:g_tfu_to_time_sem=2			
[DEBUG]:g_tfu_sync_sem=3			
[DEBUG] :g_gps_uart.send_sem=4			