

3.0基站产品测试 - 错误 #5498

【Rel_3.2.1_pre3t5】告警及后处理—反射功率，功放反射功率过大告警上报后，无小区去激活等后处理操作

2026-07-07 12:03 - 张 开科

状态:	新建	开始日期:	2026-07-07
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			