

B5G_UE - 错误 #5501

新搭2流环境无法ping通

2026-07-07 16:54 - 王 金伏

状态:	已关闭	开始日期:	2026-07-07
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王 金伏	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-07-07 16:59 - 王 金伏

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 被设置为 周 磊
- % 完成 从 0 变更为 90

【问题描述】新搭2流环境无法ping通

【问题原因】新搭建2流环境无法ping通，修改环境为单流，也无法ping通，单流可以走到PDU建立，数据无法到核心网，定位是30环境硬件的eth2网口坏了，信令可以通，但是业务无法ping通。

【解决方案】使用eth0网口，走交换机，单流环境可以ping通，但是大流量灌包会有影响。后续需硬件修复。

【问题验证】】使用eth0网口，走交换机，单流环境可以ping通

#2 - 2026-07-10 12:19 - 周 磊

- 文件 20260710-121751.jpg 已添加
- 文件 20260710-121723.jpg 已添加
- 状态 从 进行中 变更为 审视

现在2个发送通道合到一起,连接到两个接收上,属于MIMO bypass;
改为直通场景;修改环境后正常

20260710-121751.jpg	1.48 MB	2026-07-10	周磊
20260710-121723.jpg	442 KB	2026-07-10	周磊