

3.0基站产品测试 - 错误 #5518

【Rel_3.2.1_pre3t5】告警及后处理—数字域峰值瞬时输出功率过大告警上报后，环境恢复后告警无法自动清除恢复

2026-07-14 14:23 - 张 开科

状态:	转测试	开始日期:	2026-07-14
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	张 开科	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			

历史记录

#1 - 2026-07-17 16:25 - 李 明新

- 状态从 新建 变更为 进行中

已通过agent添加du初始化成功后恢复该告警

#2 - 2026-07-17 16:25 - 李 明新

- 状态从 进行中 变更为 审视

#3 - 2026-07-17 16:26 - 李 明新

- 状态从 审视 变更为 转测试

- 指派给从 李 明新 变更为 张 开科