

网管产品 - 错误 #5533

B5G终端管理Rel_1.0.0_Pre1T1，将b5gue的服务修改成enable 整机重启过后，还是未启动

2026-07-15 13:59 - 杨凯

状态:	转测试	开始日期:	2026-07-15
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
B5G终端管理Rel_1.0.0_Pre1T1，将b5gue的服务修改成enable 整机重启过后，还是未启动			

历史记录

#1 - 2026-07-15 14:04 - 杨凯

网管产品指派人没songchengli这个问题是chengli需要提供协议栈版本解决，到时候关注下大包的合入没
b5gue_T07_Alpha27,需要提供正式包

#2 - 2026-07-16 14:47 - 马自伟

- 文件 b5gue 自启动.png 已添加
- 文件 完全启动后，gps同步.png 已添加
- 状态 从 新建 变更为 进行中

验证：
可以自启动

#3 - 2026-07-16 14:47 - 马自伟

- 状态 从 进行中 变更为 审视

#4 - 2026-07-16 16:00 - 马自伟

- 状态 从 审视 变更为 转测试
- 指派给 从 马自伟 变更为 杨凯

文件

b5gue 自启动.png	72.8 KB	2026-07-16	马自伟
完全启动后，gps同步.png	99.2 KB	2026-07-16	马自伟