

3.0基站产品测试 - 功能 #5534

对EVM T4V200的testmac版本进行更新

2026-07-15 18:10 - 王 昊

状态:	新建	开始日期:	2026-07-15
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	目标解决问题版本:	Rel_3.3.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		
描述			
问题原因：现有版本无法识别正维600M频段功放，只能识别5.8G频段功放。原因为板卡的版本无法识别600M功放类型 解决方案：基于之前的Rel_3.2.2_Pre1T3_WK0.tar.gz版本，进行版本更新。最好搭配功放的控制脚本一起进行更新			

历史记录

#1 - 2026-07-18 16:03 - 王 昊

下一个版本去掉如下空打印
DPD TX1:
DPD TX4:
DPD TX1:
DPD TX4