

B5G_UE - 错误 #5559

DD口，amc打开，mcs max=25，保持一段时间后，速率降为0（看是不是同核6挂死？）

2026-07-21 15:31 - 李 常

状态:	进行中	开始日期:	2026-07-21
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	葛 奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
在外场测试时，这个问题比较明显，建议也同步在实验室复测。			

历史记录

#1 - 2026-07-21 16:38 - 李 常

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2026-07-23 15:54 - 李 常

- 主题从 DD口，amc打开，mcs max=25，保持一段时间后，速率降为0 变更为 DD口，amc打开，mcs max=25，保持一段时间后，速率降为0（看是不是同核6挂死？）

- 指派给从 王 艳芳 变更为 葛 奇思

不排除是物理层核6挂死。（后在实验室复测复现了这个现象）

#3 - 2026-07-28 12:25 - 葛 奇思

存在两个问题：

物理层几率出现核6挂死，见问题单#5570

协议栈log消失后速率掉0，怀疑协议栈进程问题，暂时未复现