

B5G_UE - 错误 #5570

版本R1.1.0_T01，开机刚做业务时/空口dd业务长保15分钟左右，物理层分别发生核6挂死2次

2026-07-23 15:45 - 李 常

状态:	进行中	开始日期:	2026-07-23
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	任 征	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
概率约1/20。			

历史记录

#1 - 2026-07-23 15:49 - 李 常

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2026-07-23 15:50 - 李 常

- 优先级 从 一般 变更为 高

#3 - 2026-07-25 16:17 - 李 常

- 指派给 从 葛 奇思 变更为 任 征

#4 - 2026-07-27 15:02 - 任 征

走查代码发现

1.pdcch从DDR读内容再写入DDR时未加刷新。添加一下刷新

2.pdsch发现参数异常时直接return，没有对DM空间进行释放也会导致挂死。在return之前加上了dm空间释放。