

状态:	已解决	开始日期:	2026-07-24
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-07-24 10:03 - 王金伏

- 状态从新建变更为进行中

- % 完成从0变更为70

【问题描述】1D3U峰值UU口上行单流验证，上行pusch误包9%，slot19基本全错，也存在少量其他slot错误

【问题原因】DSUUU帧结构，基站在D调度了1个dcio_1，S上调度了2个dcio_1。L1C之前代码无法处理大于1包的dcio_1，填第二包pusch数据的依旧使用的第一包数据的dcio_1，导致收发2端的参数不同，基站解错。（基站原本是在D调度2包dcio_1，改在S调度是为了规避PDCCH性能处理不过来问题）

【解决方案】修改L1C代码，多包数据时使用各自的dcio_1去赋值。

【问题验证】

#2 - 2026-07-24 10:51 - 王金伏

- 文件20260724-105048.jpg已添加

20260724-105048.jpg

#3 - 2026-07-24 10:52 - 王金伏

- 主题从1D3U峰值UU口上行单流验证，上行pusch误包9%，slot19基本全错变更为UU口1D3U峰值调度3U上行单流验证，上行pusch误包9%，slot19基本全错

#4 - 2026-07-24 11:30 - 王金伏

- 文件已删除(20260724-105048.jpg)

#5 - 2026-07-24 11:30 - 王金伏


- 文件20260724-113022.jpg已添加

```
62 [INFO]srs c_srs:54 b_srs: 2 b_hop:0, grp_hop:0, comb:0
63 [INFO]srs n2 comOffset:0 shift: 0
64 [ERR]change state to Msg5 slot 13 sfn 106 cRnti 17018
65 [ERR]sfn:108 slotIdx:18 HarqId:0 RbStart:4 RbNum:16 tbSz:129
66 [INFO]enter UE_ACTIVE slot 17
67 [INFO]wjf sfn:109 pdcchSlot:11 airSlotIdx:10 harqId:1 bwpSz:273, freqDomResAssign:5191, rbStart:4, rbNum:20
68 [INFO]wjf sfn:109 pdcchSlot:12 airSlotIdx:11 harqId:2 bwpSz:273, freqDomResAssign:5191, rbStart:4, rbNum:20
69 [INFO]wjf sfn:109 pdcchSlot:12 airSlotIdx:11 harqId:3 bwpSz:273, freqDomResAssign:5205, rbStart:18, rbNum:20
70 [ERR]sfn:109 slotIdx:17 HarqId:1 RbStart:4 RbNum:20 tbSz:161
71 [INFO]wjf sfn:109 pdcchSlot:16 airSlotIdx:15 harqId:4 bwpSz:273, freqDomResAssign:5191, rbStart:4, rbNum:20
72 [ERR]sfn:109 slotIdx:18 HarqId:2 RbStart:4 RbNum:20 tbSz:161
73 [INFO]wjf sfn:109 pdcchSlot:17 airSlotIdx:16 harqId:5 bwpSz:273, freqDomResAssign:5191, rbStart:4, rbNum:20
74 [INFO]wjf sfn:109 pdcchSlot:17 airSlotIdx:16 harqId:6 bwpSz:273, freqDomResAssign:5191, rbStart:4, rbNum:20
75 [ERR]sfn:109 slotIdx:19 HarqId:2 RbStart:4 RbNum:20 tbSz:161
76 [ERR]sfn:110 slotIdx:2 HarqId:4 RbStart:4 RbNum:20 tbSz:161
77 [INFO]wjf sfn:110 pdcchSlot:1 airSlotIdx:0 harqId:7 bwpSz:273, freqDomResAssign:5191, rbStart:4, rbNum:20
78 [ERR]sfn:110 slotIdx:3 HarqId:5 RbStart:4 RbNum:20 tbSz:161
79 [INFO]wjf sfn:110 pdcchSlot:2 airSlotIdx:1 harqId:8 bwpSz:273, freqDomResAssign:5191, rbStart:4, rbNum:20
80 [INFO]wjf sfn:110 pdcchSlot:2 airSlotIdx:1 harqId:9 bwpSz:273, freqDomResAssign:5191, rbStart:4, rbNum:20
81 [ERR]sfn:110 slotIdx:4 HarqId:5 RbStart:4 RbNum:20 tbSz:161
82 [ERR]sfn:110 slotIdx:7 HarqId:7 RbStart:4 RbNum:20 tbSz:161
83 [INFO]wjf sfn:110 pdcchSlot:6 airSlotIdx:5 harqId:10 bwpSz:273, freqDomResAssign:5191, rbStart:4, rbNum:20
84 [ERR]sfn:110 slotIdx:8 HarqId:8 RbStart:4 RbNum:20 tbSz:161
85 [INFO]wjf sfn:110 pdcchSlot:7 airSlotIdx:6 harqId:11 bwpSz:273, freqDomResAssign:5191, rbStart:4, rbNum:20
86 [INFO]wjf sfn:110 pdcchSlot:7 airSlotIdx:6 harqId:12 bwpSz:273, freqDomResAssign:5191, rbStart:4, rbNum:20
87 [ERR]sfn:110 slotIdx:9 HarqId:8 RbStart:4 RbNum:20 tbSz:161
88 [ERR]sfn:110 slotIdx:12 HarqId:10 RbStart:4 RbNum:20 tbSz:161
89 [INFO]wjf sfn:110 pdcchSlot:11 airSlotIdx:10 harqId:3 bwpSz:273, freqDomResAssign:5191, rbStart:4, rbNum:20
```

L1C发送第一包数据的harqId填写错误

#6 - 2026-07-24 11:32 - 王金伏

- 文件 20260724-113154.jpg 已添加



#7 - 2026-07-24 18:13 - 王金伏

- 文件 20260724-181204.jpg 已添加

#8 - 2026-07-25 16:15 - 王金伏

- 文件 20260725-161426.jpg 已添加


#9 - 2026-07-25 16:25 - 李常

- 优先级从一般变更为高

#10 - 2026-07-25 16:35 - 王金伏

- 文件 20260725-163334.jpg 已添加

【问题验证】修改后，收发参数一致，单流上行流量达195M，mcs25，，上行误包归0，灌包峰值到195M灌1小时，验证3次无异常。



#11 - 2026-07-25 17:06 - 王金伏

- 状态从进行中变更为审视

- %完成从70变更为100

#12 - 2026-07-25 17:07 - 王金伏
- 文件 已删除 (20260724-181204.jpg)

#13 - 2026-07-25 17:07 - 王金伏
- 文件 已删除 (20260725-161426.jpg)

#14 - 2026-07-25 17:59 - 王金伏
- 指派给从 王金伏 变更为 朱荣涛

#15 - 2026-08-03 09:41 - 朱荣涛
- 状态从 审视 变更为 转测试

修改L1C代码，多包数据时使用各自的dci0_1去赋值 后问题解决，转测试

#16 - 2026-08-03 09:41 - 朱荣涛
- 指派给从 朱荣涛 变更为 周磊

#17 - 2026-08-04 16:33 - 周磊
- 文件 20260804-163226.jpg 已添加
- 状态从 转测试 变更为 已解决

云智软通
网络管理系统

网元管理

网络监控

告警

指标

事件

小区信通

数据看板

大屏监控

维护管理

用户管理

安全管理

日志管理

软件管理

系统管理

帮助

2026-08-04
10:35:50

14条

网络监控 / 指标

指标监控历史指标

收起

当前网元
31

显示类别
终端指标

显示方式
多行显示

终端ID
0

指标
下行RSRP下行RSRQ下行信噪比+50

查询重置

在线终端数: 1

时间	终端ID	附加信息	指标					
			下行RSRP	下行RSRQ	下行信噪比	物理小区ID	上行MCS	下行MCS
			-	-	-	-	25	25
			用户上行速率(kbps)	用户下行速率(kbps)	PHY层用户上行速率(kbps)	PHY层用户下行速率(kbps)	上行误码率(%)	下行误码率(%)
			389478	0	391492	66	0	0
			上行RSRP	下行CQI	上行路损(单位dB)	上行信噪比	用户上行无线承载数目	用户下行无线承载数目
			-58	7	0	39	-	-
			用户上行无线承载比率(%)	用户下行无线承载比率(%)	下行调度时延	上行功率余量	上行TA	上行虚噪
			-	-	-	-63	31	-
			CU层用户上行接收速率(kbps)	CU层用户下行接收速率(kbps)	CU层用户下行发送速率(kbps)	CU层用户上行发送速率(kbps)	上行NTA	上行RSRQ
			397029	0	0	446924	781	-
			100ms内时域调度占比(%)	上行每秒平均调度RB数	下行每秒平均调度RB数	上行每秒调度次数	下行每秒调度次数	RLC用户BUF大小 (字节)
			61	263.83334	4	1200	27	0
			RLC用户BO大小 (字节)	上行新传次数/秒	下行新传次数/秒	上行1次重传次数/秒	下行1次重传次数/秒	上行2次重传次数/秒
			0	1203	27	0	0	0

金伏提供小包，已验证通过

文件

20260724-113022.jpg	519 KB	2026-07-24	王金伏
20260724-113154.jpg	773 KB	2026-07-24	王金伏
20260725-163334.jpg	381 KB	2026-07-25	王金伏
20260804-163226.jpg	345 KB	2026-08-04	周磊