

3.0基站产品测试 - 错误 #5588

3.2.1_Pre3T6版本238一体化基站du启动失败

2026-07-27 15:28 - 牛兵桃

状态:	新建	开始日期:	2026-07-27
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
3.2.1_Pre3T6版本238一体化基站du启动失败, du界面不同打印如下内容： commonDev abort ERR RETURN: public/src/adi_ad9528.c 862 adi_ad9528_PllLockStatusGet ERR RETURN: public/src/adi_ad9528_hal.c 75 adi_ad9528_SpiByteRead			