

3.0基站产品测试 - 错误 #5591

236基站版本3.2.2pre1T6,反射功率低于门限阈值无法恢复

2026-07-27 17:56 - 杨凯

状态:	新建	开始日期:	2026-07-27
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		
描述			
236基站版本3.1.2pre1T1,反射功率低于门限阈值无法恢复			
备注：			
与明新沟通属于输出功率反馈反射功率条件判断出入，会存在这种现象			

历史记录

- #1 - 2026-07-28 09:55 - 杨凯
- 主题 从 236基站版本3.1.2pre1T1,反射功率低于门限阈值无法恢复 变更为 236基站版本3.2.2pre1T1,反射功率低于门限阈值无法恢复
- #2 - 2026-07-28 09:55 - 杨凯
- 主题 从 236基站版本3.2.2pre1T1,反射功率低于门限阈值无法恢复 变更为 236基站版本3.2.2pre1T6,反射功率低于门限阈值无法恢复