

3.0基站产品测试 - 错误 #5606

[3.0产品测试] 5.8G整机压力测试中，CPU核1超限处理中agent没有把cu拉起来

2026-07-30 16:54 - 黄毅

状态:	转测试	开始日期:	2026-07-30
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	gnb_agent	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
问题:5.8G整机压力测试，测试运行1.5小时，基站复位，业务中断。查询网管，基站cu模块挂死。 从告警看，应该是运行中出现了核1cpu100%告警，CPU核1超限处理中agent没有把cu拉起来，需要优化。 版本：Rel_3.1.4_Pre1T6（0728），OS:2.0.7			

历史记录

#1 - 2026-07-30 18:08 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

优化方案：
1.增加日志；
2.增加pkill强杀cu后等待1秒再检测cu是否在位，如果在位执行systemctl stop cu继续停止cu，然后执行systemctl start cu启动cu；
已合入3.2.1_Pre3T6版本并发布

#2 - 2026-07-30 18:08 - 钱伯宁

- 状态从 进行中 变更为 审视

- 指派给从 钱伯宁 变更为 马党旗

#3 - 2026-07-31 16:17 - 马党旗

- 状态从 审视 变更为 转测试

- 指派给从 马党旗 变更为 黄毅

文件

20260730-165227.jpg	283 KB	2026-07-30	黄毅
20260730-165333.jpg	474 KB	2026-07-30	黄毅