

产品硬件设计及装配生产 - 错误 #5608

[3.0产品测试]evmt4 YanHong 板卡速率表现不高

2026-07-31 10:30 - 刘 抒放

|                                       |      |         |            |
|---------------------------------------|------|---------|------------|
| 状态:                                   | 新建   | 开始日期:   | 2026-07-31 |
| 优先级:                                  | 一般   | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                  | 申 江欣 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                   |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                 |      | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                    |      |         |            |
| [3.0产品测试]evmt4 YanHong 板卡速率表现不高，需复测界定 |      |         |            |