

3.0基站产品测试 - 错误 #5613

[3.0产品测试] 5.8G整机压力测试中，agent内存申请失败导致基站重启

2026-07-31 17:24 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2026-07-31
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	钱 伯宁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	gnb_agent	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
问题:5.8G整机压力测试，测试运行1.5小时，基站复位，业务中断。初步分析是agent申请内存失败引起的。 版本：Rel_3.1.4_Pre1T6（0728），OS:2.0.7			

文件

20260731-172311.jpg	306 KB	2026-07-31	黄毅
---------------------	--------	------------	----