

3.0基站产品测试 - 错误 #5622

[3.0产品测试] 5.8G整机压力测试中，基站复位，事件提示原因:DU_MEN_EMPTY

2026-08-04 16:04 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2026-08-04
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
问题：空口测试，每终端上行UDP灌包50M，下行灌包50M。1个终端保持在线，另1个终端两路信号不均衡，关闭AMC，触发不断掉线。 测试运行30小时（测试1）/18小时（测试2）后，出现基站复位，事件提示原因:DU_MEN_EMPTY。 版本：Rel_3.2.1_Pre3T6			

文件

20260804-160345.jpg	504 KB	2026-08-04	黄毅
0804.rar	4.15 MB	2026-08-04	黄毅