

3.0基站产品测试 - 错误 #5628

基站331pre1t2版本，参数FlowControlTimeInterval取消

2026-08-05 12:00 - 杨凯

状态:	进行中	开始日期:	2026-08-05
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	席 振斌	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	网管	目标解决问题版本:	Rel_3.3.1
发现问题版本:	Rel_3.3.1		
描述			
备注： /yzmm/gnb/logwriter/ConfigFile/LogWriter.ini:Udp/FlowControlTimeInterval 参数协议栈侧已经取消，不显示网管与ImT 振斌说明下转网管侧			

历史记录

#1 - 2026-08-06 11:33 - 席 振斌

- 状态从 新建 变更为 进行中