

B5G_UE - 错误 #5640

UE1和UE5通过移动天线的方式，频繁的触发DD口重建，导致终端只检测到相邻终端不发起DD建立

2026-08-07 11:53 - 王松

状态:	进行中	开始日期:	2026-08-07
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	b jz	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
终端版本： 测试环境：UE1\UE5，分别了固定衰减，然后通过弹簧天线连接； 问题描述：UE1和UE5 启动之后，然后通过移动天线的方式触发DD口掉线然后建立，最后两个终端同时出现只发现对端设备，但是不建立DD口连接的情况； 分析：研发初步分析是可能内存泄漏导致；			

历史记录

#1 - 2026-08-07 12:20 - 李常

- 状态从新建变更为进行中
- 指派给从李常变更为李玮璇

#2 - 2026-08-07 17:13 - 李常

- 指派给从李玮璇变更为b jz

文件

DD同时不建立连接.jpg	1.77 MB	2026-08-07	王松
ue_zlog_20190214101424.log	27.3 MB	2026-08-07	王松
ue_zlog_20190214101419.log	61 MB	2026-08-07	王松