

B5G\_UE - 错误 #5646

192.168.2.98环境测试发布版本，msg4 PUCCH 基站未收到

2026-08-10 09:42 - 葛奇思

|                                                       |     |         |            |
|-------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                                   | 进行中 | 开始日期:   | 2026-08-10 |
| 优先级:                                                  | 一般  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                                  | 王金伏 | % 完成:   | 10%        |
| 类别:                                                   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                 |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                                    |     |         |            |
| 98环境 周六测试未能接入成功，基站收不到msg4 pucch，周五测试ok<br>同版本97环境测试ok |     |         |            |

历史记录

#1 - 2026-08-10 09:47 - 王金伏

- 状态从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2026-08-10 10:43 - 葛奇思

系统版本非最新版本，需在evb\_boot.sh内加入一下命令：

```
#for new ap_drv of rel3.1.5_PrelT0
stty -F /dev/ttyS2 115200
sleep 1
echo "close gps pp1s"
stty -F /dev/ttyS2 -echo
echo -en '$PSTMPPS,2,1,0*56\r\n' > /dev/ttyS2
```

怀疑是此问题导致，待复现