

NR - 错误 #57

功能 # 47 (挂起): TESTMAC Radio模式下，下行数据达到900mbps功能开发

上行PUSCH接收数据运行几分钟后出现挂死

2020-01-03 17:59 - 吕 国荣

状态:	已关闭	开始日期:	2019-11-03
优先级:	高	计划完成日期:	2019-12-31
指派给:	吕 国荣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
上行FH接收到数据后，出现挂死			

历史记录

#1 - 2020-01-03 18:09 - 吕 国荣

- 状态从新建 变更为 已解决

问题已经得到解决，主要原因如下：

- 1、BbuloBufCtrlStruct sPuschRxBbuloBufCtrl[N_FE_BUF_LEN][NUM_OF_SYMBOL_PER_SLOT][MAX_SECTOR_NR]结构体中的N_FE_BUF_LEN = 10，但是在cpa_fh_rx_callback函数中，取数据的时候，填入的循环量参数是0-39循环，出现数组越界；
- 2、在上行译码后的函数phy_ul_pusch_tb_func处理中，出现了内存分配，但是没有释放；这个是流程功能尚未开发导致的问题，因为目前还没有考虑把数据发送到上层；

#2 - 2020-01-03 18:09 - 吕 国荣

- 状态从已解决 变更为 已关闭