

下行4天线 - 错误 #576

下行SSB终端解析不到

2021-06-24 17:55 - 吕国荣

状态:	已解决	开始日期:	2021-06-22
优先级:	高	计划完成日期:	2021-06-24
指派给:	吕国荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	Rel_2.1.6P	耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	CPU类型:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-06-24 17:59 - 吕国荣

- 计划完成日期 被设置为 2021-06-24
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 开始日期 从 2021-06-24 变更为 2021-06-22
- % 完成 从 0 变更为 100

1、X86侧采数ssb和sib1 看到数据正确；

2、老杨修改FPGA版本，王哲协助采数分析，确认fgpa侧抓到数据正确；

3、查看配置基站侧的高层配置没有修改，默认参数为band79，但是因为之前的RF的频点是固定写死的，没有关注，经过分析，怀疑ssb和sib1可能会受到默认频点的配置影响，修改高层参数后，可以正确收取ssb和sib1；