

600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 错误 #590

y220示例工程无法打印串口

2021-07-19 09:30 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2021-07-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:	FPGA	预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
问题：使用sd卡可以加载固件，但在线可以打印串口信息，sd卡上电无法打印串口信息			

历史记录

#1 - 2021-07-19 17:37 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决

- ①使用vcp进行虚拟串口设置，驱动为 cdm whql，来自fdti
- ②设置SerialA/B均加载vcp
- ③连接B映射的串口
- ④y220的上电打印在连接usb之前已经完毕，使用复位可以看到