

2.0基站产品化测试 - 错误 #671

终端反复接入，cu没有响应

2021-10-26 12:18 - 周磊

状态:	已关闭	开始日期:	2021-10-26
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	690T+PRU
发现问题版本:	Rel_2.1.7P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.7P		
描述			
简述：cu core dump			
测试环境：40			
测试版本：Rel2.1.7P			
问题描述：终端反复接入，cu没有响应			
相关的问题:			
关联到 研发产品测试 - 错误 #679: 支持InitialContextSetupRequest携带PDU S...			已关闭 2021-10-29

历史记录

#1 - 2021-10-26 19:50 - 吕国荣

- 优先级从普通变更为高

#2 - 2021-10-26 19:52 - 吕国荣

- FPGA板卡类型被设置为690T+AD9371

#3 - 2021-10-29 17:13 - 吕国荣

- FPGA板卡类型从690T+AD9371变更为690T+PRU

#4 - 2021-10-29 17:25 - bjz

1. RM存在UE crnti时返回错误无法反馈给ue_mgr,导致无法释放
添加错误反馈路径，即时释放
2. ue_mgr存在crnti是创建失败，未释放gnb_ue_id
错误分支释放gnb_ue_id

#5 - 2021-10-29 17:30 - bjz

- 状态从新建变更为转测试
- 指派给从bjz变更为周磊

反复接入导致的coredump已经解决，但暴露出一个代码没有覆盖的异常流程处理。

先转倒测试，新的问题开新单子记录。

待修改完异常处理后一起测试。

#6 - 2021-10-29 17:34 - bjz

- 关联到 错误 #679: 支持InitialContextSetupRequest携带PDU Session Setup Req信息的处理已添加

#7 - 2021-12-06 16:01 - 周磊

- 状态从转测试变更为已解决

#8 - 2022-07-20 04:18 - 高峰

- 状态从已解决变更为已关闭