

BA5000平台 - 错误 #686

STE项目FPGA新出的版本，运行demo可以跑通，运行正式程序没tti

2021-11-09 16:47 - 杨 晋

状态:	已关闭	开始日期:	2021-11-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			

历史记录

- #1 - 2021-11-09 16:50 - 杨 晋
弋戈发现demo和正式程序走的分支不同，正式程序走的是输入结构体参数的分支，多配置了ru的一些参数。看代码发现FPGA新版本RU配置这里连接有点问题，修改后正式程序可以跑。
- #2 - 2021-11-10 17:09 - 杨 晋
- 状态 从 新建 变更为 进行中

待后续出版本时观察现象是否仍然存在
- #3 - 2021-12-20 18:13 - 杨 晋
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

未再出现，后续在AU基站版本中观察