

驱动初始化时出现与PucchSeq内存分配相关的异常打印

2021-11-12 11:07 - guo hanlin

状态:	挂起	开始日期:	2021-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	guo hanlin	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:		CPU类型:	
描述			
打印详情：			
FhMgr>>> devType=10300			
ru_type: 66304			
getFecRes:type=0x20001, rootNode->childNum=2			
tempClusterNode->nodeType=0x20000,tempElementNode->nodeType=0x1			
RuMgr4b7f} 9,216			
- PucchSeq (0x007f4238ea4bc0 .. 0x007f4238ea6fbf} 9,216			
- PucchSeq (0x007f4238ea7000 .. 0x007f4238ea93ff} 9,216			
- PucchSeq (0x007f4238ea9440 .. 0x007f4238eab8			
open dev /dev/nr_cdev0 .			
ru_type: 66304			
fr_ecpri_Init: dac_input:0xcac0, ---dac_output:0x0(0)			
fr_ecpri_Init: dac_input:0xcac0, ---dac_output:0x0(0)			
fr_ecpri_Init: dac_input:0xcac0, ---dac_output:0x0(0)			
相关打印在物理层函数：mem_mgr_leak_detector_display 中发现			
fprintf(pMemLogFile, " - %s (%016p .. %016p} %s\n", pName,			
mLog输出保存在：物理层l1app执行路径/bin下			
mem_log_start.txt			
- PucchSeq (0x007fb458ea4bc0 .. 0x007fb458ea6fbf} 9,216			
- PucchSeq (0x007fb458ea7000 .. 0x007fb458ea93ff} 9,216			
- PucchSeq (0x007fb458ea9440 .. 0x007fb458eab83f} 9,216			

历史记录

#1 - 2021-11-12 11:10 - guo hanlin

- 状态从 新建 变更为 挂起

#2 - 2021-11-12 14:39 - guo hanlin

- 状态从 挂起 变更为 进行中

#3 - 2021-11-18 09:56 - 战弋戈

怀疑是内存没有清零，存放的是以前的脏数据。在demo的测试中，构造函数中是会自动清零的。先增加清零，等下个版本看是否还会有。

#4 - 2021-12-20 17:04 - 高峰

- 指派给 被设置为 guo hanlin

#5 - 2021-12-21 09:56 - guo hanlin

- 状态从 进行中 变更为 挂起