

## 600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 错误 #700

### 测试寄存器rx\_rf\_mode时busy一直拉高

2021-11-16 21:06 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2021-11-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	5.8G_PRU	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
<b>描述</b>			
现象：使用mt脚本ru_rf_mode.sh测试写入tx/rx_rf_mode，回读busy一直拉高			

#### 历史记录

#1 - 2021-11-16 21:07 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

解决：

去除debug\_ila后，ip ila时钟正常，busy不再拉高