

2.0基站产品化测试 - 错误 #701

长跑coredump get_free_trans_id()

2021-11-17 10:54 - b jz

状态:	已关闭	开始日期:	2021-11-17
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	周 磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.9	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.10		
描述			
get_free_trans_id() coredump			

历史记录

- #1 - 2021-11-17 16:46 - b jz
- 状态 从 新建 变更为 进行中
 - 优先级 从 普通 变更为 立刻

在UE异常释放的状态 UE_APP_TRANS_UE_RELEASE 时未释放 trans 导致 trans 不足。

解决

- #2 - 2021-11-17 16:47 - b jz
- 状态 从 进行中 变更为 转测试
 - 指派给 从 b jz 变更为 周磊

请@周磊用长跑环境长跑检测。

- #3 - 2021-12-06 16:06 - 周 磊
- 状态 从 转测试 变更为 进行中
- #4 - 2021-12-13 10:02 - 周 磊
- 状态 从 进行中 变更为 已解决

两轮长跑(43h+26h)，未复现

- #5 - 2022-07-20 04:17 - 高峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭