

BA5000平台 - 错误 #703

在测试fhdemo过程中，发现rx的请求一开始会发送两次，但一直不会释放。

2021-11-18 16:02 - 战 弋 戈

状态:	已关闭	开始日期:	2021-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			

历史记录

#1 - 2021-11-18 20:53 - 杨 晋

- 状态从 新建 变更为 已关闭

此时测试DU和RU使用了新的连接线（光模块间使用电缆连接），发现ru和du建立连接时，du收到一些无效数据，导致head判断错误。在更换为正式光纤连接后测试正常。