

600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 错误 #716

功能 # 591 (已解决): 转频电路板上板测试

功能 # 693 (已解决): 转频联调测试

单天线无ssb等信号发出

2021-11-24 19:05 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2021-11-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	TEC	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			

历史记录

#1 - 2021-11-24 19:06 - 匿名用户

网关修改
单天线，无ssb发出
双天线，有ssb发出

#2 - 2021-11-26 16:38 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

见问题单 717