

## STE - 错误 #746

### 终端251同步通道接收数据全噪声，导致小区搜索失败

2021-12-23 14:54 - guo hanlin

状态:	挂起	开始日期:	2021-12-23
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:		CPU类型:	
<b>描述</b>			
使用中突然出现的问题，问题出现后reboot和shutdown重启后都无法恢复正常 更换RU后恢复正常，正常使用一天后问题复现 检查终端异常后保存的数据，发现全部为噪声，无法搜索到同步信号			

#### 历史记录

#1 - 2021-12-23 14:54 - guo hanlin

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2021-12-23 16:28 - guo hanlin

由黑色电缆更换为光纤后环境正常

#3 - 2021-12-23 17:42 - guo hanlin

- 状态从 *进行中* 变更为 *挂起*